



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan

No. Telp. (0474) 321410 Website : <https://pu-pr.luwutimurkab.go.id>

email puprlutim22@gmail.com

LEMBAR DISPOSISI APLIKASI LAPOR PAK BUPATI

Laporan dari : Laporan Warga Desa Manggala Kec.
Mangkutana

Diterima Laporan : 18 Juni 2026

No. Agenda : 022

No. HP : -

Tgl. laporan : 18 Juni 2026

☐ Sangat Segera

☐ Segera

☐ Rahasia

Hal : laporan kerusakan Bangunan / Saluran Irigasi di Desa Manggala Kec. Mangkutana

Dengan hormat harap :

☐ 1 Sekretaris

☐ Laksanakan

☒ 2 Kepala Bidang Sumber Daya Air

☐ Koordinasikan/Konfirmasikan

☐ 3 Kepala Bidang Bina Marga

☐ 4 Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi

☐ 5 Kepala Bidang Tata Ruang

☐ 6 Kepala Bidang Cipta Karya

Catatan :

Malili, 18 Juni 2026

Plt. Kepala Dinas

YUSRAN ACHMAD, S. ST

Pangkat : Pembina (IV/a)

NIP. 19690909 200312 1 012

Laporan Masyarakat terkait laporan kerusakan Bangunan / Saluran Irigasi di Desa Manggala Kec. Mangkutana

Data Laporan Data Pelapor Riwayat

Kode AD202606180001 
Status Dalam Proses
Judul Kerusakan Saluran Pembuangan
Isi Laporan LAPORAN KERUSAKAN BANGUNAN / SALURAN IRIGASI

Lokasi: Desa Manggala, Kecamatan Mangkutana, RT 04
Kabupaten: Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan
Tanggal: 18 Juni 2026

Jenis bangunan: Tembok penahan tanah (urugan batu & semen) dan saluran pembuangan air menuju sungai

HASIL PENGAMATAN & JENIS KERUSAKAN

Berdasarkan foto dan kondisi fisik di lokasi, ditemukan kerusakan sebagai berikut:

1. Pengikisan & Longsor Dinding Penahan

- Struktur tanah dan lapisan pelindung batu semen telah terkikis parah oleh arus air.

Kategori Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Lokasi

Alamat

Desa Manggala, Penghubung antara Kecamatan Mangkutana dan Kecamatan Tomoni Timur

Desa

MANGGALA

Kecamatan

MANGKUTANA

Lat / Long

-2.5049256661238135,
120.87855041027069 

 [Buka di Google Maps](#)

 Tindak Lanjuti

